








# Manuel de l'utilisateur du Mi Sphere Camera Kit

## Présentation du produit



Contenu du colis : Caméra 360 Mi, câble USB, trépied, pochette, manuel de l'utilisateur

## Votre caméra



# Notice d'instructions

## 1. Démarrage/Arrêt

**Démarrage** : appuyez sur le bouton d'alimentation/de mode. Les voyants des modes photo et vidéo clignoteront, et le voyant du mode actuel restera fixe.

**Arrêt** : appuyez et maintenez le bouton d'alimentation/de mode enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état du mode actuel s'éteigne.

## 2. Basculement du mode Photo au mode Vidéo

Appuyez sur le bouton d'alimentation/de mode pour basculer entre les modes photo et vidéo. Le mode Vidéo est défini par défaut en usine.

## 3. Enregistrement de vidéos

Le voyant du mode Vidéo reste bleu en mode Vidéo. Appuyez sur le bouton OK/Déclencheur pour commencer l'enregistrement. Le voyant du mode Vidéo deviendra rouge et commencera à clignoter. Appuyez sur le bouton OK/Déclencheur pour arrêter l'enregistrement. Le voyant du mode Vidéo clignotera 3 fois et redeviendra fixe et bleu.

## 4. Vidéos courtes

En mode Vidéo, appuyez longuement sur le bouton OK/Déclencheur pour enregistrer une vidéo courte. Le voyant du mode Vidéo deviendra rouge et commencera à clignoter. Votre caméra arrêtera d'enregistrer automatiquement au bout de 10 secondes. La longueur des vidéos courtes peut être définie dans l'application.

## 5. Prise de photos

Le voyant du mode Photo reste bleu en mode Photo. Appuyez sur le bouton OK/Déclencheur pour prendre une photo. Le voyant du mode Photo clignotera une fois lors de chaque cliché.

## 6. Réinitialisation du mot de passe Wi-Fi

Maintenez le bouton Wi-Fi enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le mot de passe Wi-Fi.

## 7. Voyant de batterie

### a. Le chargeur n'est pas connecté

Batterie faible : le voyant de batterie clignote en rouge.

Batterie déchargée : le voyant de batterie est éteint.

### b. Le chargeur est connecté

Charge en cours : le voyant de batterie reste rouge.

Recharge complète : le voyant de batterie devient bleu fixe

## 8. Veille

Votre caméra passera en mode Veille si vous ne l'utilisez pas pendant deux minutes. Le voyant de batterie deviendra bleu et commencera à clignoter. Appuyez sur n'importe quel bouton pour rallumer votre caméra.

## Connexion de votre caméra

1. Téléchargez et installez l'application de la caméra.
2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de votre caméra. Le voyant Wi-Fi commencera à clignoter en bleu.
3. Ouvrez l'application et appuyez sur le bouton de la caméra. Le voyant Wi-Fi arrêtera de clignoter lorsque la connexion sera établie.
4. Le mot de passe Wi-Fi par défaut de votre caméra est 12345678.

## Téléchargement de l'application

Recherchez « Caméra Mi Sphere » dans votre magasin d'applications favori ou scannez le code QR suivant pour télécharger l'application.



Scan du code QR pour télécharger

## Maintenance

1. La caméra peut perdre en efficacité ou s'éteindre automatiquement si elle est utilisée dans des conditions météorologiques extrêmes.
2. N'utilisez pas la caméra si la température ou l'humidité de l'air changent de manière radicale, au risque de voir de la condensation se former à l'intérieur de la caméra. Si cela se produit, ouvrez la protection du port mini-USB pour faciliter l'évaporation.
3. Ne placez pas la caméra directement sur des surfaces rugueuses sous peine de rayer la lentille.
4. La caméra 360 Mi a passé nos tests contrôlés en laboratoire et respecte la norme IP67. Cela signifie que la caméra 360 Mi est protégée de la poussière et en cas d'immersion jusqu'à 1 mètre sous l'eau pendant 30 minutes. Cependant, les capacités de résistance à la poussière, à l'eau et aux éclaboussures de la caméra ne sont pas permanentes et diminueront au fur et à mesure de son utilisation.

## Avis pour les clients aux États-Unis

### Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent aboutir à un fonctionnement imprévu.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par l'organisme responsable de la conformité pourraient ôter à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement.

### Informations et déclaration sur l'exposition aux RF

La limite DAS des États-Unis (FCC) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils QJXJ01FJ (ID FCC : 2AJ2LQJXJ01FJ) a également été testé par rapport à cette limite DAS. La valeur DAS la plus élevée signalée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0,226 W/kg et, lorsqu'il est correctement porté sur le corps, de 0,031 W/kg.

## Avis pour les clients au Canada

### Déclaration IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Avis pour les clients en Europe

### Conformité à la réglementation de l'UE



Par la présente, nous, Beijing Fengjing Technology Co., Ltd., déclarons que cet équipement de type QJXJ01FJ est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions relatives de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est consultable sur le site [www.madv360.com](http://www.madv360.com).

### Informations et déclaration sur l'exposition aux RF

Une distance de séparation minimale de 0,5 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'appareil, y compris l'antenne lors d'une utilisation près du corps, conformément aux exigences en matière d'exposition aux RF en Europe.

La limite DAS pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg et la valeur DAS la plus élevée pour cet appareil lorsqu'il a été testé pour une utilisation à la tête était de 100 W/kg et lorsqu'il a été testé pour une utilisation au corps, de 100 W/kg.

## Spécifications

Nom du produit : Mi Sphere Camera Kit

Modèle : QJTZ01FJ

Dimensions : 78,00 x 67,40 x 24,03 mm

Poids : 108 g                      Entrée : 5 V  $\overline{\text{---}}$  2 A

Distance focale : 1,43            Ouverture : f/2.0

Protection : IP67

Consommation d'énergie en mode Veille : 3,8 W

Température de stockage : -20 à 45 °C

Température de fonctionnement : -10 à 45 °C

Humidité de stockage : 10 à 90 %

Capacité de la batterie : 1 600 mAh

Résolution d'image : jusqu'à 6912 x 3456

Résolution vidéo : jusqu'à 345 x 1728

Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz, Bluetooth 4.0

Options de stockage extensible : carte micro SD (jusqu'à 128 Go, au moins Classe 10).

Utilisez des cartes micro SD U3 pour enregistrer des vidéos avec la meilleure qualité possible.

Configuration système : Android 5.0/iOS 8 ou version ultérieure

### Spécifications de l'adaptateur secteur :

Entrée : 100 à 240~50/60 Hz

Sortie : 5 V  $\overline{\text{---}}$  2 A / 9 V  $\overline{\text{---}}$  2 A / 12 V  $\overline{\text{---}}$  1,5 A

Standards pris en charge :

QC2.0, USB-A

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre caméra

---

Principal : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricant : Beijing Fengjing Technology Co., Ltd.

(une entreprise Mi Ecosystem)

Adresse : Shijingshan District, Beijing, Chine

Support en ligne : [www.mi.com/service](http://www.mi.com/service)

Consultez le site [www.mi.com](http://www.mi.com) pour obtenir plus d'informations

Fabriqué en Chine